

Gjennomføringsplan

Eiendom / byggested	Gnr. 141	Bnr. 75	Festntr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Erstadvegen	Dato 26.06.18	Versjonsnr. 1	Signatur, ansv. søker <i>Joachim Selge</i>	Postnr. 5911	Poststed Alversund
---------------------	----------	---------	----------	-----------	----------	-------------------	------------------------	------------------	------------------	---	-----------------	-----------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)						Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse				(4)	(3)	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	(9)
(1)	(2)	(3)				(4)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarlig søker	1				Majo eigedom as 986462929	1	☐	☐	☐	☒	☐
pro	Arkitektur	1				Optimera as 967013056	1	☐	13.06.18	☐	☐	☒
pro	pro av bærende trekonstruksjon	1				Optimera as 967013056	1	☐	13.06.18	☐	☐	☒
pro	fundament inkl radon	1				Optimera as 967013056	1	☐	13.06.18	☐	☐	☒
pro	våttrom	1				Optimera as 967013056	1	☐	13.06.18	☐	☐	☒
pro	plassering (arkitektur)	1				Optimera as 967013056	1	☐	13.06.18	☐	☐	☒
pro	Ventilasjonsanlegg	1				Flexit as 926398806	1	☐	29.05.18	☐	☐	☒
Pro	instikk og sanitæranlegg i 2mannsbolig	1				Stendal vvs as 980626180	1	☐	19.04.18	☐	☐	☒
utf	instikk og sanitæranlegg i 2mannsbolig	1				Stendal vvs as 980626180	1	☐		☐	☒	☐
utf	Byggplassering	1				Lindås kommune 935 084 733	1	☐		☐	☐	☐
Utf	Graving Boring og sprenging	1				Alversund Maskinstasjon 937664044	1	☐		☐	☒	☐
utf	Tømrerarbeid inkl våttrom					Majo eigedom as 986462929		☐		☐	☒	☐
Utf	Betongarbeid og radonsikring					Majo eigedom as 986462929		☐		☐	☒	☐
Utf	ventilasjonsarbeid					Majo eigedom as 986462929		☐		☐	☒	☐
kontroll	kontroll av lufttetthet i bolig					Villanger & Sønnen as 925 580 376		☐		☐	☒	☐
kontroll	Kontroll av våttrom i bolig					Villanger & Sønnen as 925580376		☐		☐	☒	☐
								☐		☐	☐	☐
								☐		☐	☐	☐
								☐		☐	☐	☐