



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:		Sak/Sveis nr.:		Vedtak nr.:	
Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	0
Strekning:	Storbuhaugen 13			Sted:	Alversund
Arbeid som skal utføres: Grave for etablering av fiber. 2 steder, 1 skjøtehul og ca 25 m langs vei.					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	14	august	2019	Til dato:	30 september 2019
Annet:					

Region:	Velg	Region (2):	Velg
Avdeling:	Velg	Avd. (2):	Velg
Seksjon:		Avd. (3):	Velg
Adresse:		Telefon:	
		Faks:	
		e-post:	

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	☐	Andre trafikkregulerende tiltak	☐	Trafikksignal (skyttel).....	☐				
☐	☐	☐	☐	Manuell dirigering.....	☐				
30	40	50	60	70	80	90		Vegstengning.....	☐

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: 15.08.2019
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 051 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	☐	⇒	Byggeleder:	
Annen offentlig etat.....	☐	⇒	Angi hvilken:	
Entreprenør.....	☐	⇒	Minimaskin AS	
- Ansvarshavende: Bente Vassbakk Tlf./e-post: 90120216
Stedsansvarlig(e): Jon Floen Tlf./e-post: 912 47 349
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: Velg
- Lede-/følgebil ☐
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	☐	Brannvesen.....	☐	Ambulanse/lege.....	☐
Vegtrafikksentralen.....	☐				
Skole.....	☐	⇒	Angi hvilke(n):		
Kollektivselskap.....	☐	⇒	Angi hvilke(t):		
Radio, presse m.m.....	☐	⇒	Angi hvem:		
Andre.....	☐	⇒	Angi hvem:		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	☒	Arbeidstillatelse.....	☐
----------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------

NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Isdalstø

15.08.2019

Sted

Dato

A. Brakstad
Sign. (etter fullmakt)

Teknisk drift
Godkjent



Statens vegvesen

Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr.:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	
Strekning:	Storbuhaugen 13	Sted:	Lindås		
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber. 2 steder, 1 skjøtehul og ca 25 m langs vei.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk	Tlf./e-post:	90120216		
Entreprenør:	Minimaskin AS	Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen		
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	14 august	2019	Til dato:	30 september	2019
				E-post:	bente@minimaskin.net

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:		Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
Forhold nr.:		Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
↓ Beskrivelse:		Stor: 1	Stor: 1	
		Middels: 2	Middels: 2	
		Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane		1	2	2
1: Stå langs vei, arbeide med utstyr, påkjørselsfare.		3	3	9
2: Kollisjonsfare		3	3	9
3: Påkjørselsfare fotgjengere		3	2	6
4: Tilkomstproblemer Brannvesen mm		3	2	6
5: Dersom ulykke skjer		2	2	4
6:				0
7:				0
8:				0
9:				0
10:				0
11:				0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Skilter og sikrer arbeidsområdet med sperring.
- 2: Sikrer arbeidsområdet med sperring.
- 3: Fotgjengere sikres med sperring mot arbeidsområdet. Oppretter midlertidig fortau ved arbeidsområdet
- 4: Ikke til hinder
- 5: Alle kjenner til prosedyre for varsling ved ulykke (vedlagt alle arbeidsbeskrivelser.)
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:



Plan nr.:	0	Sak/Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	0
Strekning:	Storbuhaugen 13			Sted:	Alversund
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber. 2 steder, 1 skjøtehul og ca 25 m langs vei.				
Entreprenør:	Minimaskin AS				
Adresse:	PB 44 Kråkenes, 5896 Bergen				bente@minimaskin.net
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf./e-post:	90120216
Stedsansvarlig(e):	Jon Floen			Tlf./e-post:	912 47 349
Arbeidet utføres	fra dato:	14	august	2019	Til dato: 30 september 2019

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skilteforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Skilt nr.: Ant.:

	110	4
	106	4
	810V	2
		1
		e.behov
		e.behov

Ved strømskap skal det finnes trase for et ledig 110mm inn i Storbruhaugen 13. Dette ønsker vi å kunne finne for å bruke for fiber.

Oppretter midlertidig fortau ved behov begge steder.

400mm har en lengde på ca 20m fra slope til 110mm, men uvisst hvor langt inn i reet dette går

110mm er målt graves frem her for å grave ut kabel og inn i bakken akkurat der 400mm eller om det må graves fra 110mm ut til slope (if borttynnet terreng fra slope-areal)

☐	Statens vegvesen
☒	Entreprenør
☐	Ansvarshavende
☐	Politiet
☒	Lindås kommune

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Isdalstø

15.08.2019

Sted

Dato

Sign. (etter fullmakt)



Plan nr.:	0	Sveis nr:	0	Vedtak nr.:	0
Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	0
Strekning:	Storbuhaugen 13			Sted:	Alversund
Arbeid som skal utføres:	Grave for etablering av fiber. 2 steder, 1 skjøtehul og ca 25 m langs vei.				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk			Tlf.:	90120216
Stedsansvarlig(e)::	Jon Floen				
Loggbok sendes:	Statens vegvesen avdeling Velg				

[illegible]



Statens vegvesen

Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg

Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	0
Strekning:	Storbuhaugen 13			Sted:	Alversund
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Minimaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Jon Floen				
Kontroll utført dato:				Kontroll utført av:	

	Ja	Nei		Ja	Nei	Ikke kontr.	
Ansvarshavende tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Stedsansvarlige tilstede:	☐	☐	----->	Nødvendige kurs?	☐	☐	☐
Øvrige tilstede:				Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?	☐	☐	☐
				Risikovurdering forevist og OK?	☐	☐	☐
				Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?	☐	☐	☐
				Loggbok forevist og OK?	☐	☐	☐

Merknader:

1: Godkjent, småfeil kan forekomme

2: Feil og mangler, ikke alvorlige

3: Alvorlige feil og mangler, må utbedres

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
0	Arbeidsvarslingsplan:					
0.1	Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, mangler?					
0.2	Ansvarshavende: Tilgjengelig?					
0.3	Stedsansvarlig: utpekt?					
0.4	Loggbok: Tilgjengelig, oppdatert?					
0.5	Risikovurdering: Foreligger den?					
1	Varsling					
1.1	Er arbeidet forvarslet ihht relevant og godkjent plan?					
1.2	Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, renhold					
1.3	Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpasset trafikkforholdene, SMS-varsling av feil					

Nr.	Tema	1	2	3	Merknader	Frist:
1.4	Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter					
1.5	Oppmerking: Fjernet villedende oppmerking, manglende vegoppmerking					
1.6	Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?					
1.7	Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkjørsregulering rett vedtak?					
1.8	Permanente skilt: Misvisende skilt tildekket?					
1.9	Hindermarkeringer og lignende					
2	Sikring					
2.1	Langsgående sikring: Godkjent type, sammenkobling, avbøying eller støtpute					
2.2	Tversgående sikring: Godkjent type, plassering, buffersone					
2.3	Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkelig utstyr, merking					
3	Trafikkomlegging					
3.1	Omkjøringsskilting/oppmerking: Sammenhengende og logisk visning?					
3.2	Interimsveg: Optisk ledning OK?					
3.3	Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkanter					
3.4	Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp					
3.5	Fremkommelighet funksjonshemmede: Fri bredde, ingen snublekanter, plassering av installasjoner					
4	Rigg/Lager					
4.1	Brakkerigg					
4.2	Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikke benyttes!					
5	Personlig verneutstyr					
6	Kjøretøy/maskiner: Merking og varsellamper, plassering i arbeidsområdet					
7	Andre forhold					



Statens vegvesen

Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg

Veg nr.:	KV 1189	fra Hp/km:	HP 1 M202	til Hp/km:	0
Strekning:	Storbuhaugen 13			Sted:	Alversund
Arbeidsvarslingsplan nr.:	0				
Utførende:	Minimaskin AS				
Ansvarshavende:	Bente Vassbakk				
Stedsansvarlig:	Jon Floen				
Kontroll utført dato:			Kontroll utført av:		

Forhold:	OK	Merknad:	Frist:
Midlertidige trafikkskilt benyttet ifm arbeidet er fjernet			
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig			
Midlertidig signalregulering er fjernet			
Permanent signalregulering er igangsatt			
Midlertidig vegoppmerking er fjernet			
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillende			
Midlertidig sikringsutstyr er fjernet			
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsene			
Brakkerigg er fjernet			
Arbeidsområdet er ryddet			
Vegdekket er i tilfredsstillende stand			
Det ligger ikke grus eller steiner på vegdekket			
Forholdene for de gående er tilfredsstillende			
Forholdene for de syklende er tilfredsstillende			
Adkomster til alle berørte eiendommer er tilfredsstillende			
Det er gitt beskjed til VTS om at arbeidet er avsluttet			
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avsluttet			
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert			

Merknader: