



## TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

### Tiltak: Utbetring av septiktank

ArkivsakID:

Gbnr:

Adresse:

Eigar/styrrar/festar:

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

[postmottak@meland.kommune.no](mailto:postmottak@meland.kommune.no) eller til

Meland kommune, Postboks 79, 5906 FREKHAUG.

### Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

#### Kort utgreiing om arbeidet:

Tank 63313 og tank 63466 er feil merket av på kartet til Norva. Denne saken gjelder tank 6313 som ligger like nedenfor huset. Denne tanken har ikkje vært brukt over lengre tid da huset kun har vært sporadisk bebodd de senere år ved utleie i perioden april 2017 til jan. 2018. Den omtalte tanken slutter seg til et lite sekundært baderom som har vært minimalt i bruk. Huset for øvrig går til tank 63466.

Tank 63313 er tett, og lav vannstand skyldes dette forholdet.

Tanken er inspisert av eier den 056.07.2018, og skade på tank er ikke registrert.



<b>Arbeidet er utført av:</b>  T.Nævdal	
<b>Stad og dato:</b> 05.07.20118	<b>Underskrift:</b> Torbjørn Nævdal eier av gnr. 26 bnr. 125