

---

**Fra:** Knut Magne Bjørnstad <knumagbj@hotmail.no>  
**Sendt:** mandag 17. desember 2018 13.30  
**Til:** Postmottak Meland  
**Emne:** Vs:  
**Vedlegg:** 20181217\_113503\_resized.jpg; 20181217\_113527\_resized.jpg

Hei, Kven er det som er ansvarligge for denne støypte forstøtningsmuren ved Meland kyrkje. Den er direkte livsfarlig med at store delar av skiferhella er lause frå betongen. Eg kom gåande på vegen i dag og då smalt det ei skiferhella i asfalten på parkeringsplassen. Her står mange skuleborn og ventar på bussen kvar dag , Ka vil kommunen forsvara seg med om ein 8-9 åring skuleelev eller andre får ei stor skiferhella over seg som ka ha ei vekt på 40-50 kg. Det kan medføra at den trefte kan omkomma av skadar den vert påført. Dette er ikkje noko som dei styrande til kyrkja ikkje veit om då det er eit år sidan det starta å detta ned heller.

**Ber om dei Ansvarlege i Meland kommune / Kyrkjerådet tek straks ansvar, før det skjer alvorlige uhell med skader på personar.**

Helsing

Knut Magne Bjørnstad.

Sendt fra [Outlook](#)

---

**Fra:** Knut Magne Bjørnstad <[knumagbj@hotmail.no](mailto:knumagbj@hotmail.no)>  
**Sendt:** mandag 17. desember 2018 12.54  
**Til:** Knut Magne Bjørnstad  
**Emne:**

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.