

Lier, 25. januar 2019

<i>Prosjekt.....:</i>	Drift-/ prøvetaking av oljeutskillere
<i>Sak.....:</i>	Oversendelse av årsrapporter
<i>Kontaktperson...:</i>	

Vedlagt oversendes med dette årsrapporter for oljeutskillere i Deres kommune.

Orientering om våre tjenester:


- **Driftsassistanse** - Peiling av olje-/slamnivå 2 ganger pr. år. og gir beskjed når det er behov for tømning av oljeutskillere.
- **Prøvetaking** - Avløpsvann fra oljeutskillere blir prøvetatt iht. kommunale krav.
- **Totalavtale** - En kombinasjon av ovennevnte avtaler.

Hvilken type avtale vi har med kunden fremgår av årsrapporten.

Vi står selvfølgelig til tjeneste, enten det gjelder oljeutskillere generelt, eller de som vi har avtale på. Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med kundekontakt Marius Løchstør på tlf: 92 68 89 67.

Vennlig hilsen

Niras Norge AS



Thomas Brethvad

Oversikt over bedrifter som har avtale med Niras Norge om driftsassistanse/prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskiller i Meland kommune i 2018.



ID	Kunde	Navn	Gnr/Bnr	Analyse:	Analyseresultat			
					I	II	III	IV
2149	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsent	22/132	Olje	212	27		

ÅRSRAPPORT FOR OLJEUTSKILLER 2018.



Følgende bedrift har avtale med Niras Norge om Totalavtale.

1. Bedriften			
Navn:	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilsenter as	Type avtale:	Totalavtale
		Kommune:	Meland kommune
		Gnr/bnr:	22/132
Adresse:	Mjåtveitflaten 1	Avdelingsansvarlig:	Jim Roger Gipsgård
Poststed:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840
Anlegg adresse:	Mjåtveitflaten 1	Kontaktperson:	Jim Roger Gipsgård
Poststed anlegg:	5918 FREKHAUG	Telefon:	56177840

2. Oljeutskiller - installasjon			
Beliggende:	Ved søpplecontainere, ned mot vei	Utskiller fabrikk/type:	Odin U-K 10 m3
Virksomhetstype:	Bensinstasjon	Materiale:	Stål
Installert år:	2007	Dim vannbelast:	8 m3
Lokk utløpskasse:	Ok	Våtvolum:	8 m3
Prøvetagningskum:	Ok	Tilstandsvurdering:	Ok
Ekstra sandfang:	8 m3		

3. Internkontroll			
Driftsinstruks:	Ok	Tegninger av anlegget:	-
Dokumentert kontroll:	Ok	Godkjent tømmerutine:	Ok

4. Kontroll	
Dato	Kommentar
22.03.2018	Ingen
30.08.2018	Utskiller tømmes

5. Prøvetaking				
Dato	Analyse	Resultat [mg/L]	Godkjent	Kommentar
05.04.2017	Olje	81,5	Nei	Se tidligere årsrapport
26.09.2017	Olje	60,5	Nei	Se tidligere årsrapport
22.03.2018	Olje	212	Nei	Se punkt 6
30.08.2018	Olje	27	Ok	Ingen

6. Anmerkning:
<p>Analyseresultat fra 22/3-18 er over grenseverdi. Vurdering/ event. skifte av vaskekjemikalier, samt dosering er viktig for å redusere oljeinnhold i avløpsvann. Vurdering av hva som event. tilføres oljeutskiller for øvrig. Følgebrev med forslag til tiltak for å redusere oljeinnhold i utslippet er sendt bedriften.</p> <p>Erfaringsmessig vil analyseresultat med selvvaskeplasser variere noe.</p> <p>Årsak til dette kan være medbragte kjemikalier.</p> <p>Dette er vanskelig å kontrollere, men opplysningsskilt om at dette ikke er tillatt bør monteres.</p> <p>Analyseresultatet fra 30/8-18 er innenfor gjeldende krav.</p> <p>Oljeutskilleranlegg planlagt tømt etter kontroll.</p>

DRIFTSJOURNAL OLJEUTSKILLER



BedriftNr:	203201	UtskillerID:	2149
Bedrift:	Esso Frekhaug, Frekhaug Bilcenter as		Odin U-K 10 m3
Adresse:	Mjåtveitflaten 1		
Kontakt person:	Jim Roger Gipsgå	Tlf	56177840
Beliggenhet:	Ved søppelecontainere, ned mot vei		
Tilgjengelig for prøvetaking	Ok	Lokk utløpskasse	Ok
		Oppsamlingsvolum (m3):	-

Sand-/Slamvolum		Oljevolum					Oppsamlingsstank oljenivå (cm)	Anmerkninger	Dato/Sign
Ekstra sandfang vandedyp (cm)	Sandfang vandedyp (cm)	Minimum vandedyp (cm)	Totalt nivå (cm)	Oljenivå (cm)	% olje i våtvolum	maks % olje			
170	0	50	195	6	3	20	0	Ingen	02.12.2015 CR
160	0	50	195	13	7	20	0	Ingen	12.04.2016 CR
135	0	50	195	13	7	20	0	Ingen	30.08.2016 CR
115	0	50	195	15	8	20	0	Ingen	05.04.2017 CR
115	0	50	195	15	8	20	0	Ingen	26.09.2017 CR
80	0	50	195	28	14	20	0	Ingen	22.03.2018 CR
120	0	50	195	37	19	20	0	Utskiller tømmes	30.08.2018 CR