

---

**Fra:** Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>  
**Sendt:** 24. januar 2019 13:07  
**Til:** Larissa Dahl  
**Emne:** SV: 22/231 - Mellombels brakkerigg - installering av vassmålar  
**Vedlegg:** 20190124\_095244.jpg

Hei.

Den første vassmålar vart frosen sund. Det er no montert ny vassmålar.  
Målarstand på den gamle er: 00000,315

Ny vassmålar er installert  
Målarstype: Sensus 620 ¾ ”  
Serienr: 18431051  
Avlesing: 00000,238

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40  
Mob: 48 19 87 29  
E-post: [bent@mjelstadogstokke.no](mailto:bent@mjelstadogstokke.no)  
Web: [www.mjelstadogstokke.no](http://www.mjelstadogstokke.no)

---

**Fra:** Bent Are Mjelstad  
**Sendt:** fredag 16. november 2018 07:14  
**Til:** 'Larissa Dahl' <[larissa.dahl@meland.kommune.no](mailto:larissa.dahl@meland.kommune.no)>  
**Emne:** 22/231 - Mellombels brakkerigg - installering av vassmålar

Hei.

Vassmålar vart installert 15.11.2018 i brakke.  
Målarstype: Sensus 620 ¾ ”  
Serienr: 18293550  
Avlesing: 00000,245

Mvh

Bent-Are Mjelstad

**MJELSTAD  
OG STOKKE**



**Rørleggerforretning AS**

Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: [bent@mjelstadogstokke.no](mailto:bent@mjelstadogstokke.no)

Web: [www.mjelstadogstokke.no](http://www.mjelstadogstokke.no)