

## Service rapporter for 2018

Hei

Sender over kopi av service rapporter for utførte service i 2018.

Kommune: Meland

Gjelder gnr : 28/28,54/69

På vegne av tidligere NST Agenturer.

Hilsen

Miljørens AS

Anne-Karin Nilsen

Anne-Karin Nilsen



miljørens AS

SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: ERIK KUVEN GNR: 28  
 Arbeidssted: BNR: 28  
 Anleggtype: AT 10 Kommune: MELAND  
 Etter pollering: Ja  ~~Nei~~

Pumpekomtype:

Dato: <u>8/10-18</u>		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	<u>OK</u>		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	<u>13% 13%</u>		SS
- Vann i anlegg	<u>OK</u>		NH4 - N
- Strømning	<u>OK</u>		Ntotal
- Låser	<u>OK</u>		Fosfor
<b>Kontroll av pumpekum</b>			
- Låser			
- Guiderør			
- Rørapplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeandninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: Svein M

Notater: 1/2 braks og mye skum



Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde: <i>Eric Kvern</i>		GNR: <i>28</i>	
Arbeidssted:		BNR: <i>28</i>	
Anleggtype: AT <i>10</i>		Kommune: <i>Melland</i>	
Etter pollering: <u>Ja</u> Nei			
Pumpekumtype:			
Dato: <i>1/2-18</i>		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	<i>OK</i>		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	<i>100/0</i>		SS
- Vann i anlegg	<i>OK</i>		NH4 - N
- Strømning	<i>OK</i>		Ntotal
- Låser	<i>OK</i>		Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser	<i>/</i>		
- Guiderør			
- Rør opplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeanordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: *Sven [Signature]*

Notater: *Anlegg fungerer fint, ikke A&H*



Miljørens AS

SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: ROLF HUSERØ	GNR: 54		
Arbeidssted:	BNR: 69		
Anleggstype: AT 8	Kommune: MELAND		
Etter pollering: Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/>			
Pumpekumtype:			
Dato: 14/10 -18		Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes	
- Elektrisk kabel / skap	ok		KOF
-			BOF
- Slam mengde; %	80%		SS
- Vann i anlegg	ok		NH4 - N
- Strømning	ok		Ntotal
- Låser	ok		Fosfor
Kontroll av pumpekum			
- Låser			
- Guiderør			
- Rørapplegg			
- Tilbakeslagsventil			
- Pumpehus			
- Festeordninger			
- Kontroll av pumpekum			

Signatur: Svein Nilsen

Notater: Anlegg ser ut til og fungere fint, noe smuss ble  
rensjet og alt ok.



Service Mobilnr. 94970680

SERVICERAPPORT

Kunde: ROBE HUSEBO	GNR: 54
Arbeidssted:	BNR: 69
Anleggstype: AT 8	Kommune: MELAND
Etter pollering: Ja    Nei	

Pumpekumtype: 13122-9

Dato: 26/4-18			Prøve stoffer	
Kontroll av visuell	I orden	Bør skiftes		
- Elektrisk kabel / skap	Ja		KOF	
-			BOF	
- Slam mengde; %	60%		SS	
- Vann i anlegg	Ja		NH4 - N	
- Strømning	Ja		Ntotal	
- Låser	Ja		Fosfor	
<b>Kontroll av pumpekum</b>				
- Låser				
- Guiderør				
- Rørøplegg				
- Tilbakeslagsventil				
- Pumpehus				
- Festeordninger				
- Kontroll av pumpekum				

Signatur: GM

Notater: se på 50% saltf.   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_   
 \_\_\_\_\_