
Fra: Bent Are Mjelstad <bent@mjelstadogstokke.no>
Sendt: mandag 1. april 2019 06.24
Til: Postmottak Meland
Kopi: Larissa Dahl
Emne: SV: 22/231 - Mellombels brakkerigg - installering av vassmålar

Hei.

Her er brakkerigg bytta ut.

Vassmålar stand ved fråkobling 26. mars:
Serienr: 18431051
Avlesing: 13,721

Ny brakkerigg

Vassmålar stand ved tilkopling 26. mars:
Målartype: Sensus 620 ¾ ”
Serienr: 18249754
Avlesing : 78,691

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40
Mob: 48 19 87 29
E-post: bent@mjelstadogstokke.no
Web: www.mjelstadogstokke.no

Fra: Bent Are Mjelstad
Sendt: torsdag 24. januar 2019 13:07
Til: Larissa Dahl <larissa.dahl@meland.kommune.no>
Emne: SV: 22/231 - Mellombels brakkerigg - installering av vassmålar

Hei.

Den første vassmålaren vart frosen sund. Det er no montert ny vassmålar.
Målarstand på den gamle er: 00000,315

Ny vassmålar er installert
Målartype: Sensus 620 ¾ ”
Serienr: 18431051
Avlesing: 00000,238

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: bent@mjelstadogstokke.no

Web: www.mjelstadogstokke.no

Fra: Bent Are Mjelstad

Sendt: fredag 16. november 2018 07:14

Til: 'Larissa Dahl' <larissa.dahl@meland.kommune.no>

Emne: 22/231 - Mellombels brakkerigg - installering av vassmålar

Hei.

Vassmålar vart installert 15.11.2018 i brakke.

Målartype: Sensus 620 ¾ "

Serienr: 18293550

Avlesing: 00000,245

Mvh

Bent-Are Mjelstad



Tel: 56 19 31 40

Mob: 48 19 87 29

E-post: bent@mjelstadogstokke.no

Web: www.mjelstadogstokke.no