

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G-
-------------------	-------------------



## Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	23	567					Meland kommune
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Elvavegen 67 - 69			5918	FREKHAUG		

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn Bygg Prosjekt AS	Organisasjonsnr. 986574174


Ansvarsrett erklært dato	27.06.2018
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av:
	Lufttetthet – Tiltaksklasse 1 Våtrom – Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
<input type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-


Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
09.04.2019		Roy Garmann Njåstad

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 09.04.2019	Signatur, ansv. kontrollerende 				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 67 - 69	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG


Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Lufttetthet	BV Bygg AS, 818 780 672	1) Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet. 2) Registrerte målerverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling) 3) Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet	1) 19.03.2019 2) 19.03.2019 3) 19.03.2019			

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 09.04.2019	Signatur, ansvarlig kontrollerende 				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 67 - 69	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	123 Rør AS, 990 143 595	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for sluk	1) 09.04.2019 2) 09.04.2019 3) 09.04.2019 4) 09.04.2019 5) 24.09.2018			

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 09.04.2019	Signatur, ansv. kontrollerende 				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 67 - 69	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	BV Bygg AS, 818 780 672	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran	1) 09.04.2019 2) 09.04.2019 3) 09.04.2019 4) 09.04.2019 5) 09.04.2019			

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 09.04.2019	Signatur, ansv. kontrollerende				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 67 - 69	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Bergen Murteknikk AS, 991242139	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran 6) Produktdokumentasjon for slukmansjett	1) 09.04.2019 2) 09.04.2019 3) 09.04.2019 4) 09.04.2019 5) 09.04.2019 6) 09.04.2019	Avviksnr. 1 Avviksnr. 2		