

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 14.05.2019	Signatur, ansv. kontrollerende				
Eiendom/byggested	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 61 - 65	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG


Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	123 Rør AS, 990 143 595	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for sluk	1) 08.05.2019 2) 07.05.2019 3) 07.05.2019 4) 07.05.2019 5) 24.09.2018	Avviksnr. 1 Avviksnr. 3		

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 14.05.2019	Signatur, ansv. kontrollerende				
Eiendom/byggested	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 61 - 65	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	BV Bygg AS, 818 780 672	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran	1) 13.05.2019 2) 08.05.2019 3) 08.05.2019 4) 08.05.2019 5) 08.05.2019			

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 14.05.2019	Signatur, ansv. kontrollerende 				
Eiendom/byggested	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 61 - 65	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Bergen Murteknikk AS, 991242139	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran 6) Produktdokumentasjon for sluk 7) Produktdokumentasjon for slukmansjett	1) 14.05.2019 2) 14.05.2019 3) 14.05.2019 4) 14.05.2019 5) 14.05.2019 6) 14.05.2019 7) 14.05.2019	Avviksnr. 2 Avviksnr. 4 Avviksnr. 5		

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollere	Foretak Bygg Prosjekt AS	Org.nr 986574174	Versjonsnr. 1	Dato 14.05.2019	Signatur, ansv. kontrollere				
Eiendom/byggested	Gnr. 23	Bnr. 567	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland kommune	Adresse Elvavegen 61 - 65	Postnr. 5918	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollere	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Lufttetthet	BV Bygg AS, 818 780 672	1) Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet. 2) Registrerte målerverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling) 3) Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet	1) 19.03.2019 2) 19.03.2019 3) 19.03.2019			