

PRØVETAKING VED BADEPLASSAR I NORDHORDLAND OG GULEN SOMMAREN 2019 – PRØVEUTTAK I JULI

Innhaldet av termostabile koliforme bakteriar (TKB) i badevatn frå **59** badeplassar i Nordhordland og Gulen er undersøkt.

<**100** termostabile koliforme bakteriar per 100 ml vatn = **God vasskvalitet**

100-1000 termostabile koliforme bakteriar per 100 ml vatn = **Mindre god vasskvalitet**

>**1000** termostabile koliforme bakteriar per 100 ml vatn = **Uakseptabel vasskvalitet**

	Meland – 7 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
1	Badevika (Varnappen), Frekhaug	08.07.19	God	12,2
2	Eidavika, Håøy	08.07.19	God	11,4
3	Fløksand	08.07.19	God	11,8
4	Haltejohansvika, Frekhaug	08.07.19	God	12,6
5	Hestnesvatnet (F)	08.07.19	God	13,6
6	Skjelanger, Rossland	08.07.19	God	10,3
7	Smineset, Litlebergen	08.07.19	God	12,5
	Lindås – 18 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
8	Fisketangen, Seim	10.07.19	God	12,4
9	Furvågane, Ostereidet	10.07.19	Ny- under testing	15,2
10	Hillandsvatnet (F)	10.07.19	God	14,2
11	Hjelmås kai	10.07.19	God	14,9
12	Nausthagane, Isdalstø	10.07.19	God	11,5
13	Kvamsvågen	10.07.19	God	14,1
14	Kvernhusvika, Eknes	10.07.19	God	14,8
15	Litlevågen, Fyllingsnes	10.07.19	God	13,9
16	Myking	10.07.19	God	15,5
17	Nautevågen, Fanebust	10.07.19	God	13,6
18	Saltnesvika, Lindås	10.07.19	God	14,2
19	Skjelvika, Vabø	10.07.19	God	14,1
20	Spjeldneset, Lindås	10.07.19	God	14,1
21	Trælandsvåg, Hundvin	10.07.19	God	15,6
22	Tjukketlevatnet, Lindås (F)	10.07.19	God	14,5
23	Vahaugen bustadfelt, Eikangervåg	10.07.19	God	15,0
24	Vallevika, Seim	10.07.19	God	12,4
25	Vågseidestranda, Lindås	10.07.19	God	15,3

	Radøy – 14 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
26	Byngja, Bøvågen	11.07.19	God	13,5
27	Bøtjørna, Bøvågen (F)	11.07.19	God – Mye algevekst!	16,4
28	Hallandsvatnet	11.07.19	God	15,5
29	Kuvågen	11.07.19	God	14,3
30	Naustvågen, Hella	11.07.19	Ny- under testing	14,0
31	Nesvatnet, Manger (F)	11.07.19	God	13,6
32	Skutevika, Mangersnes	11.07.19	God	14,1
33	Sletta kai	11.07.19	God	12,6
34	Snekkevika, Sletta	11.07.19	God	14,1
35	Solheimsvika, Austmarka	11.07.19	God	14,8
36	Strand v/Toskavegen, Radøy	11.07.19	God	12,0
37	Sæbøvågen, Radøy	11.07.19	God	14,5
38	Trettholmen, Toska	11.07.19	God	12,1
39	Vågenes Camping	11.07.19	Mindre god	13,8
	Austrheim – 5 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
40	Finnsvågen, Austrheimvågen	09.07.19	God	12,1
41	Skjelvika	09.07.19	God	13,1
42	Solesjøen	09.07.19	God	11,5
43	Øksnes	09.07.19	God	11,9
44	Årvika, Fønnes	09.07.19	God	14,0
	Gulen – 10 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
46	Brossvikvatnet	15.07.19	God	17,1
48	Dingjevågen	15.07.19	God	13,4
49	Eivindvik	15.07.19	God	14,3
45	Hauglandsfjæra, Brekke	15.07.19	God	14,7
47	Kjeppsvika, Dalsøyra	15.07.19	God	14,0
50	Sandevika, Sande	15.07.19	God	11,8
51	Siletjørna, Byrknes (F)	15.07.19	Ny- under testing	14,4
52	Sollibotnen, Eivindvik	15.07.19	God	12,5
53	Steinsvatnet, Sløvåg (F)	15.07.19	God	15,7
54	Tausevika, Byrknes	15.07.19	God	12,1

	Masfjorden – 4 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
55	Areklettsanden	15.07.19	God	14,2
56	Haugsvær bade plass	15.07.19	God	16,7
57	Merkesdal badeområde	15.07.19	God	13,6
58	Ådnevik (Sandnesvika)	15.07.19	God	14,2
	Fedje – 1 stk	Dato	Vasskvalitet	Temperatur °C
59	Husavatnet	09.07.19	God	13,8