

SERVICE RAPPORT

Anlegg: Varenappen RA nr. 610	Prosjekt/serie nr. 091/083-01-02
Filter Type: 740/1500	Kontrakt nr: 57. av 08.05.03
Eier: Meland Kommune	Best.av: Geir Jensen/ 95075040
Dato utført: 20.02.14	Kvitter:

Post:	Utstyr:	Typebet.:	Ant	1	2	3	4	Anmerkning
1	VISUELL KONTR.:							
2	Prøve alle funksjoner.						x	
3	RENGJØRING:							
4	Kassett				x			
5	Filterkasse/presse				x			
6	KASSETT:							
7	Silduk 740/1500	6096 800my	1		x			
8	Medbringere	Aisi 316	0					
9	Lager vender.	CD 205 SB	2		x			
10	Sidetetning	PVC 2mm	2	x				
11	Nedretetning	Silikon2 og 3 mm	2	x				
12	Spyledyser	GXV 1160	14		x			
13	Smørenippel	509-1/8	6	x				1 skiftet
14	Nito kupl.	¾ kompl.	1				x	
15	Feste for motor	M16	2				x	
16	Trommelmotor	2600 3 x 230v	1				x	
17	Slitelister	PEHD 500 15mm	3				x	
18	BØRSTE:							
19	Børse (ny m/10 rader)	120x50x20	2	x				
20	Lager børste	UC-204-S6	2		x			
21	Gir (børste)	3902030007723	1				x	
22	Motor F/gir	5012415005	1				x	
23	Justerarm. Brakett kost	Aisi 316	2				x	
24	Børsteaksling	Ø-20 aisi 316	1				x	
25	FILTERKASSE:							
26	Vann filter	VEL0076 T8 300my	1		x			
27	Magnetventiler	141215W ½"	2				x	
28	Vann spyling/rør/dyser						x	
29	SKRUPRESSE:							
30	Gir	SEW FAF67	1				x	
31	Motor	0,75kw 8.1 rpm	1				x	
32	Skrue	Ø200	1				x	
33	TRANSPORTSKRUE							
34	Gir	VSF063FC 80 B14	1				x	
35	Motor	0,75kw 92rpm	1				x	
36	Lager	UCFC 204	1				x	
37								

1: Skiftet komponent 2: Rengjort/smurt 3: Kalibrert/justert 4: Kontrollert IR: Ikke relevant

Dok. nr. / side nr.: 810	Godkjent av: LAH	Dato: 11.11.02	Revidert dato: 11.11.02
-----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------

Post:	Utstyr:	Typebet.:	Ant	1	2	3	4	Anmerkning
	DIV.							
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

1: Skiftet komponent 2: Rengjort/smurt 3: Kalibrert/justert 4: Kontrollert IR: Ikke relevant

Km.		Kr		Servicetekniker: Petter Ankjær-Jensen
Medgodt arb.tid	4	Kr		Merknader: Retur rør for spylevann tett.
Reisetid.	2	Kr		
Diett:		Kr		
Overnatting:		Kr		
Billettutgifter.		Kr		
verkstedsmateriell		Kr		
Kontrakt sum				

Utskiftet deler, se faktura.

Dok. nr. / side nr.:	Godkjent av:	Dato:	Revidert dato:
810	LAH	11.11.02	11.11.02

SERVICE RAPPORT

Anlegg: Galteneset RA	Prosjekt/serie nr. 0267 169-11-12
Filter Type: 740/850	Kontrakt nr:
Eier: Meland Kommune	Best.av: Geir Jensen 95075040
Dato utført: 12.02.14	Kvitter:

1: Skiftet komponent 2: Rengjort/smurt 3: Kalibrert/justert 4: Kontrollert IR: Ikke relevant

Post:	Utstyr:	Typebet.:	Ant	1	2	3	4	Anmerkning
1	VISUELL KONTR.:							
2	Prøve alle funksjoner.						x	
3	RENGJØRING:							
4	Kassett		1		x			
5	Filterkasse/presse		1		x			
6	KASSETT:							
7	Silduk 740x3500	6096 800my	1		x			
8	Medbringere	Aisi 316	0					
9	Lager vender.	CD 205 SB	2		x			
10	Sidetetning	Silikon 3mm	1	x				
11	Nedretetning	Silikon 2/ 3 mm	1	x				
12	Spyledyser	GXV 1120	14		x			
13	Smørenippel	509-1/8	2		x			
14	Hurtigkobl.	1/8-quickfit	2		x			
15	Nito kupl.	¾ kompl.	0					
16	Trommelmotor	138i .37 kw RI=750	1				x	
17	Slitelister	PEHD 500 15mm	8				x	Lite slitasje
18	BØRSTE:							
19	Lager børste	CD 204 SB	2		x			
20	Børste.	360x60x20 10 rader	2		x			Mye hår.
21	Gir (børste	Gir SS V S30 /P i=7	1				x	
22	Motor F/gir	0.12 kw 1400rpm	1				x	
23	Justerarm.	Aisi 316	1				x	
24	børsteaksling	Ø-20 aisi 316	1				x	
25	FILTERKASSE:							
26	Vann filter	VEL0076 T8 300my	1		x			
27	Magnetventiler	141215W ½"	4				x	
28	Vann spyling/rør/dyser		1		x			Tettet en lekkasje
29	SKRUPRESSE:	11rpm						
30	Gir	SEW KAF67DT	1				x	
31	Motor	0,75kw 1400 rpm	1				x	
32	Skrue	Ø200	1				x	
33	Roterende dyse	UBF2380 B31 cg	1					
34	Transportskrue		1					
35	Gear	1.1 kw SEW FA47	1				x	
36	Lager		1				x	

1: Skiftet komponent 2: Rengjort/smurt 3: Kalibrert/justert 4: Kontrollert IR: Ikke relevant

Dok. nr. / side nr.: 810	Godkjent av: LAH	Dato: 11.11.02	Revidert dato: 11.11.02
-----------------------------	---------------------	-------------------	----------------------------

Post:	Utstyr:	Typebet.:	Ant	1	2	3	4	Anmerkning
37	Skrue		1				x	
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

1: Skiftet komponent 2: Rengjort/smurt 3: Kalibrert/justert 4: Kontrollert IR: Ikke relevant

Km.		Kr	Servicetekniker: Merknader:
Medgodt arb.tid	3	Kr	
Reisetid.	2	Kr	
Diett:		Kr	
Overnatting:		Kr	
Billettutgifter.		Kr	
verkstedsmateriell		Kr	
Totale utgifter:			

Utskiftet deler, se faktura.

Dok. nr. / side nr.:	Godkjent av:	Dato:	Revidert dato:
810	LAH	11.11.02	11.11.02