



Kommunens saksnr. Veullegg G-7 Side 1 av 1

Plan for uavhengig kontroll

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------------|---------|----------|
| Ansvarlig kontrollerende | Foretak | Org.nr | Signatur, gjev. kontrollerende | Postnr. | Poststed |
| Eiendom/byggested | KLEIVDAL TAKSERING AS | 916271654 | | 5918 | FREKHAUG |
| Gnr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Adresse | | |
| 9 | | 215 | MONGSEDALEN | | |
| Bnr. | Kommune | | | | |
| 215 | 1256 MELAND | | | | |

| Kontrollbeskrivelse | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Kontrollområde | Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.) | Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende | Dato for mottatt underlag | Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg) | Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato) | Åpne avvik sendt kommunen (dato) |
| Kontroll av våtrom | Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654 | Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran. | | | | |
| Kontroll av lufttetthet i bolig | Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654 | Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling. | | | | |