

## Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 02	Dato 11.11.2014	Signatur, ansv. søker <i>Magne Herdlevær</i>
Adresse		Postnr.   Poststed 5918   FREKHAUG

Eiendom/ byggested	Gnr. 4	Bnr. 43	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune MELAND
-----------------------	-----------	------------	----------	-----------	----------	-------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søk	Ansvarlig søker Enbolig	1	Byggmester Magne Herdlevær 970302301					×
Pro	Ansvarlig prosjekterende av preakesperte løsninger ikke rørlegger og våtrom.	1	Byggmester Magne Herdlevær 970302301		12.02.14			×
Utf	Betong	1	Byggmester Magne Herdlevær 970302301				26.10.14	×
Utf	Tømrer	1	Byggmester Magne Herdlevær 970302301				26.10.14	×
Utf	Plassering	1	Innmålingstjenester as 979927703				20.10.14	×
Utf	Våtrom	1	Byggmester Nils Solend 92643377				27.10.14	×
Pro	Våtrom	1	Byggmester Nils Solend 92643377		06.02.14			×
Utf	Rørlegger	1	Bg. og Omegn Rørinst. as 994882015				26.10.14	×
Pro	Rørlegger	1	Bg. og Omegn Rørinst. as 994882015					×
Utf	Grunn og terrengarbeider	1	Tryggve Øksnes Entr. 994276611				15.10.14	×
Krp	Uavhengi kontroll våtrom	1	Byggmester Karsten Strand 997991931				10.11.14	×
Krp	Uavhengi kontroll lufttetthet	1	Bygg. Karsten Strand as 807303262				10.11.14	×
Utf	Radonmebran		Mebraner og radon as 998139503				26.10.14	×

# INNMÅLINGSTJENESTER AS



Organisasjonsnr. 979 927 703  
Bankgiro: 3624 07 79751

Vår ref:

Deres ref:

Dato: 28.04.14.

Berit Herdlevær

## Stikningsskisse for Gnr.4 Bnr. 43, Meland Kommune.

### HUSET

<u>PUNKT</u>	<u>TEMA</u>	<u>X</u>	<u>Y</u>
05 1	5000	6718051.594	283916.004
05 2	5000	6718063.032	283921.523
05 3	5000	6718059.556	283928.728
05 4	5000	6718055.323	283926.686
05 5	5000	6718053.411	283930.649
05 6	5000	6718051.672	283934.251
05 7	5000	6718042.846	283929.993
05 8	5000	6718044.454	283926.660
05 9	5000	6718042.743	283925.834
05 10	5000	6718042.417	283924.900
05 11	5000	6718043.786	283922.063
05 12	5000	6718044.720	283921.737
05 13	5000	6718046.432	283922.562
05 14	5000	6718047.996	283919.320
05 15	5000	6718049.617	283920.102

### TOMTEN

05 17	4011	6718032.120	283932.940
05 18	4011	6718045.030	283903.140
05 19	4011	6718070.770	283922.220
05 20	4011	6718056.660	283941.820
05 21	4011	6718052.800	283942.880

Med vennlig hilsen  
Innmålingstjenester as

Kjersti K. Madsen



Kontoradresse:  
Telefon  
Kjersti K. Madsen  
Johnny Sandvik

Helgeplassen 144  
55 59 02 77 (76)  
Mob.tlf.90 78 72 08  
Mob.tlf.40 40 23 23

5148 Fyllingsdalen  
E.Post: innmal@ventelo.net


Y 283900

Y 283950

X 6718100

# Stikningsskisse for Gnr.4 Bnr.43 Meland Kommune

X 6718050



X 6718000



Stikningsskisse for Gnr.4 Bnr.43  
Meland Kommune  
Berit Herdlevær  
Dato: 28/04/14

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as

*Berit Herdlevær*

KHUS

-00 FF  
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOOO  
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMM  
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMM  
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMM  
-05 PFFFFFFFFP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMM  
-06 PFFFFFFFFP KKKKKKKK PFFFFFFFF.PPP AAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMM  
-07 PFFFFFFFFP KKKKKKKK dXXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMM  
-08 Epi E1 E2 E3 E4  
-09 Pi Sammenheng FF MMMMMM  
-00 Leica Geosystems AG  
-00 Instrument: GX1230 GG Måledato: 05.05.2014  
-00 Målejobb: 4-43 Operatør:Kjersri K. Madsen  
-00 Jobbeskrivelse:kontroll/innmåling av hus  
09\_91  
05\_6a 5000 6718051.675 283934.252 27.301 0.028  
05\_7a 5000 6718042.844 283929.990 27.302 0.026  
09\_99

Kontroll på punkt 6 og 7, topp grunnmur kote 27,300

Innmålingstjenester as  
20.10.14.  
Kjersti K. Madsen,

