

Kommunens saksnr.
13/10660Vedlegg
G - 1Side
av

06-February-2015



Gjennomføringsplan

Versjonsnr. 2	Dato 3/2.2015	Signatur, ansv. søker <i>Man</i>
Adresse Torvvegen		Postnr. Poststed 5918 Frekhaug

Eiendom/ byggsted	Gnr. 24	Bnr. 127	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland
----------------------	------------	-------------	----------	-----------	----------	-------------------

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og uavhengig kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse hentet fra søknad om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarlig søker	1	Hammar-KamerataneAS 983091539				19.1.2015	✓
PRO	Overordnet ansvar prosjektering	1	-----"		29.1.2013			✓
UTF	Utførende tømrerarbeid	1	-----"				19.1.2015	✓
Kontroll	Uavhengig kontroll overordnet	1	Dalland Bygg&Vedlik. 980912469				5.2.2015	✓
PRO	Utv. stikkledning og sanitæranlegg	1	Stendal VVS AS 980626180		23.1.2013			✓
UTF	-----"	1	-----"				3.2.2015	✓
UTF	Flis, membran og våtrom	1	Bergen Murteknikk AS 991242139				16.1.2015	✓
UTF	Plasstøpte betongkonstruksjoner	1	GNB Betong AS 998411874				23.1.2015	✓
UTF	Grunnarbeid	1	Isdalstø Anleggsservice AS 978654363			20.1.2015		
PRO	Oppmålingsteknisk prosjektering	1	Vest Oppmåling AS 987321679		30.1.2013			✓
UTF	Husplassering	1	-----"				7.2.2014	✓
UTF	Ventilasjon og klimainnstill.	1	Hammar-KamerataneAS 983091539				19.1.2015	✓
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						

6-2

Kommunens saksnr.	Vedlegg G 2	Side av
-------------------	----------------	------------

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak Dalland Bygg & Vedlikehold	Org.nr 980912469	Versjonsnr. 2	Dato 05.02.15	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Jenny Dalland</i>				
Eiendom/byggested	Gnr. 24	Bnr. 127	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Meland	Adresse Torrvegen	Postnr. 5918	Poststed Frekhaug

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ iltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Bergen Murteknikk AS 991242139	Sjekkliste, fotodokumentasjon		03.02.15	03.02.15	
Trykktesting	Hammar-Kameratane AS 983091539	Sjekkliste, fotodokumentasjon samt skjema for trykktest	19.01.15			
Våtrom		Lukket avvik	05.02.15			