



Dato:  
10.03.2014

Saks nr.  
122260

Meland Kommune  
Postboks 79

5906 FREKHAUG

## **Vedtak om utbedring av jordfeil. Rapport fra jordfeilkontroll utført den 07.03.2014.**

Vedlagt følger rapport fra jordfeilkontroll i Deres elektriske anlegg.

I henhold til Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, og forskrifter med hjemmel i denne lov, utøver Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) tilsyn av elektriske anlegg tilknyttet BKK Nett AS sitt forsyningsnett.

**Det er i den forbindelse registrert lav isolasjonsmotstand (jordfeil) i Deres elektriske anlegg.**

Jordfeil kan medføre forhøyet brannfare og fare for elektrisk sjokk. I tillegg kan jordfeil også medføre ulempe og fare for naboer som er tilknyttet samme forsyningsnett.

**De pålegges med dette å rette påviste feil/mangler snarest og senest innen 08.04.2014,** jf. El-tilsynsloven §6 og fel §9. DLE begrunner vedtaket med at kravene i el-tilsynsloven § 2 ikke er oppfylt.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i kontrollrapporten, som viser til hvilke forskriftskrav som ikke er oppfylt og hvilke faktiske funn som ligger til grunn for denne vurderingen.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [bkkn-dle@bkk.no](mailto:bkkn-dle@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

De kan klage på vårt vedtak til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det må De i så fall gjøre innen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via Det lokale elektrisitetstilsyn. Det vises til Forvaltningslovens §§ 28, 29 og 32.

De kan ta kontakt med oss på epost [bkkn-dle@bkk.no](mailto:bkkn-dle@bkk.no) eller telefon 479 07 440, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:30, dersom det er noen spørsmål vedrørende saken.

Med hilsen  
BKK Nett AS  
Det lokale elektrisitetstilsyn

Bjørn Paulsen  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

**Postadresse:**  
BKK Nett AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

**Besøksadresse:**  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

**Telefon:** 47 90 74 40  
**Telefax:** 55 12 70 01  
**E-post:** [bkkn-dle@bkk.no](mailto:bkkn-dle@bkk.no)  
**Web:** [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

**Org.nr:** 994 302 299

Meland Kommune Postboks 79  5906 FREKHAUG
--

Målepunktid. 27020693	Målernr. 00228316	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse  Meland Kommune Sagstadvegen 76 5918 FREKHAUG Sagstad skule
--

<b>RAPPORT</b> Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. <b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</b>
--

### Rapport

Det ble ved kontroll den 07.03.2014 funnet følgende feil/mangler:

1 Generelt

I forbindelse med feilsøking på everkets lavspenningsnett ble det konstatert "jordfeil" på det elektriske anlegget. Jf. fel § 9

*Jordfeil målt på tilførselskabler til skolen.  
Målt verdi 2A.*

*De må snarest kontakte registrert elektroinstallatør for å finne og fjerne jordfeil.*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:	Isolasjonsmotstand etter utbedring:	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
	M Ω	..... M Ω	
Dato	Underskrift montør	Kontroll utført av: Bjørn Paulsen	
Dato	Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	10.03.2014	 Underskrift