

Eurofins oppdragsmerking	Eurofins prøvenummer	Prøvemerkning	Prøvemerkning 2	Kimtall 22°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	bakteriell (vann) <1 >201 /MPN/100 ml		Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2	pH målt ved 22 +/- 2°C	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)	Kimtall 36°C (vann) <1 >300 /ml ISO 6222	Pseudomonas aeruginosa (vann) <1 >100 /100 ml (0) ISO 16266	Kjemisk oksygenforbruk (KOF Mn)
				Kimtall 22°C	E. coli	Koliforme	Intestinale enterokokker	pH	Turbiditet	Farge (410 nm)	Konduktivitet ved 25 °C (målt ved 22 +/- 2°C)	Lukt/smak	Ammonium (NH4-N)	Kimtall 36°C	Pseudomonas aeruginosa	Kjemisk oksygenforbruk (KOF Mn)
				cfu/ml	MPN/100 ml	MPN/100 ml	cfu/100 ml		FNU	mg Pt/l	mS/m		mg/l	cfu/ml	cfu/100 ml	mg O2/l
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-041	Oddane, Barnehagen		1	<1	<1	< 1	8,5	0,11	<5,0	5,84	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-042	Øvre Helland, Samfunnshus		12	<1	<1	< 1	8,0	0,18	<5,0	9,85	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-043	Modalen, Pumpestasjon, råvatn		2	<1	<1		6,2	<0,10	<5,0	4,88	Så vidt konstaterbart				
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-044	Øvre Helland, Aldersheimen		<1	<1	<1	<1	7,9	<0,10	<5,0	9,74	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-045	Byggeslottet, basseng						8,3	0,14	<5,0				2	<1	0,68
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-046	Øvre Helland, Pumpestasjon, råvatn		<1	<1	<1		5,8	0,11	<5,0	4,42	Så vidt konstaterbart				
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-047	Modalen, Kleivane høgdebasseng		<1	<1	<1	<1	7,4	0,18	<5,0	10,2	Så vidt konstaterbart	<0,0050			
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-048	Oddane, råvann		<1	<1	<1		6,2	0,11	<5,0	2,31	Så vidt konstaterbart				
EUNOBE-00062904	441-2023-0314-049	Modalen, Samfunnshuset		40	<1	<1	<1	7,2	0,16	<5,0	9,88	Så vidt konstaterbart	0,0052			

