


Rapport vassleidning Tråe



Første del av graving og funn av leidningen

Morenemasser

Myrjord




Vassleidning PVC 160

Det var ingen synlige spor av vatten der leidningen blei gravd fram.

Leidningen låg i stedlige masser (myrjord)

Gravearbeidet var utført 22 februar 2018 av innleigd entrepenør Hansen og Eknes



Gravepunkt for og registrere leidning

