

Fra: Aage <aage.bakken@gmail.com>
Sendt: onsdag 13. september 2023 08:58
Til: Post Osterøy
Emne: Dårlig sikt i rundkjøring ved Lonevåg

Vil melde frå om det som eg vurderer som trafikkfarlig reduksjon av sikt ved rundkjøringa i Lonevåg, grunna stabling av stein ved sidan av veibana. Steinstabelen hindrar for fri sikt når ein kjører ut frå Gunnebo Anja, eller kjem kjørande frå Fotlandsvåg.

Entreprenør hevdar at han har fått lov av kommunen til å stabla steinane slik, så lenge haugen har eit par meters avstand til autovern. Eg meiner at dette er utilstrekkelig, og at denne steinhaugen skaper trafikkfarlige situasjoner slik den står no. Vedlagt bilder tatt 13.09.2023. Som ein ser av bildene, får trafikantar som kjem frå Fotlandsvåg redusert sikt mot trafikk som kjem ut frå Gunnebo Anja, og vise versa.

Eg håpar kommunen kan ta tak i dette raskt og få entreprenør til å rydda opp.

Sidan eg først har oppmerksomheten til kommunen angående dette området, vil eg og gjera merksam på 2-3 andre ting.

1. Under lossing av stein, er det ikkje uvanleg at båten "Trine Charlotte" sperrar for ferdsel ut og inn av båthamnen i Lonevåg. Det bør presiserast til båtrederi at anløp/fortøying ikkje skal hindra annan ferdsel.
2. Båtutsetjings-rampa tilknytta kaien treng utbedring ned mot vatnet, der er det fleire stader kor asfalt er vaska vekk.
3. Oljelenser i Lonevåg sentrum fangar ikkje opp alt av oljesøl, sjå bilde.









--

Mvh

Åge Bakken

Kårvika 46, 5282 Lonevåg

92682072 - aage.bakken@gmail.com