

Sammenligning av veggstrukturer:

Originalbilde fra prospekt sammenlignet med nytt bilde etter fjerning av innlagt vann.

Ved å sammenligne de hvite tallmarkeringene på originalbildet fra salgsprospektet og det nye bildet nedenfor etter fjerning av innlagt vann går det tydelig frem at bildene er tatt fra samme sted. Det nye bildet har bare noe dreining mot høyre/sydvest for å få avbildet den igjen-sementerte gjennomføringen i yttervegg kjeller mot sydvest.

