
Fra: slovag@norva24.no
Sendt: torsdag 15. februar 2018 07.58
Til: Postmottak Radøy
Kopi: slam@ngir.no
Emne: VS: Bilde sendt inn -
\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260\AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00244.jpg
Vedlegg: AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00244.jpg;
AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00245.jpg

Hei,
Gjeld gbr 97/9: fremmedelementer i tank (filler, qtips, kluter.) må tømmes med annen bil

Mvh

Monica Daae
Driftssjef

Tlf: +47 57 78 11 70
Mob: +47 40 03 80 40
Fax: +47 57 78 11 71
E-post: monica.daae@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

vi hjelper alltid

-----Opprinnelig melding-----

Fra: autosend@norva24.no [<mailto:autosend@norva24.no>]

Sendt: 12. februar 2018 13:47

Til: slovag@norva24.no

Emne: Bilde sendt inn -

[\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260\AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00244.jpg](\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260\AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00244.jpg)

Mappe: [\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik\\$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260](\\Septik24TS2.Septik24AS.local\MSeptik$\Bilder\Norva_24_Vest_AS\1260)

Filnamn: AnleggID=72180_OppdragID=2039240_DSC00244.jpg

Feil: