



Dato:
03.07.2014

Saks nr.
133552

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 30.06.2014.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 30.06.2014. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

Rettes de påviste feil og mangler innen 01.09.2014, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til elsikkerhet@bkk.no eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 01.09.2014.


Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost elsikkerhet@bkk.no vedrørende saken.

Med hilsen
BKK Elsikkerhet AS


Oddvar Hopland
Mob. 916 61 268
oddvar.hopland@bkk.no
Oddvar Hopland
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Postadresse:
BKK Elsikkerhet AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Kokstadvegen 37
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00
Telefax: 55 12 70 01
E-post: elsikkerhet@bkk.no
Web: www.bkk.no

Org.nr: 994 302 299

Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid. 27061252	Målernr. 00209255	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Mangersnesvegen 23 5936 MANGER Skule-gymsal-barnehage

RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

Rapport

Det ble ved systemrettet kontroll den 30.06.2014 funnet følgende feil/mangler:

SFO BYGG , MANGERSNESVEGEN 23

Systemrettet tilsyn meldt i eget brev til kommunen, datert 03.06.2014. Tema for tilsynet var internkontroll med rutiner for forebyggende ettersyn, vedlikehold og avviksbehandling i forbindelse med elektrisk anlegg / utstyr. Videre ble det utført stikkprøvekontroll i anlegget, for å verifisere om internkontrollsystemet fungerer i praksis. Vaktmester Torgeir Hansen var til stede under tilsynet. Ansatte på SFO avdelingen var ikke informert fra kommunen om tilsynet.

STIKKPRØVEKONTROLL

- | | | |
|---|----------|--|
| 1 | 2 etasje | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28
<i>Stikkontakt var ikke festet til underlaget.</i> |
| 2 | 2 etasje | Utstyr/anleggsdel var ikke betryggende festet. Jf.fel § 28
<i>Kabel mellom lysarmaturer henger ned fra taket.</i> |
| 3 | 2 etasje | Det var ikke ordnet med tilgang til ventilasjonsrom og utleielokaler (Manger skulekorps ?) Anlegget må ettersees av elektrofagperson med hensyn til elsikkerhet, Jf. fel § 9 |
| 4 | Jording | Kunne ikke verifisere fremlegg til jordelektrode, Jf.fel § 19
<i>Det kan se ut til at gammel stål-vannledning, som ikke lenger er i bruk, har vært nyttet som jordelektrode. Fremlegg til jordelektrode må verifiseres.</i> |

INTERKONTROLL

Tilsynet ble gjennomført ved samtale med vaktmester Torgeir Hansen, innsyn i virksomhetens internkontrollsystem og stikkprøvekontroll i elektrisk anlegg med utstyr. Det ble vist til at kommunen engasjerer Pettersson & Gjellesvik AS for regelmessig "elsjekk" av anlegget. Ansatte i SFO avdelingen kjente ikke til at det foreligg dokumentert internkontrollsystem med hensyn til rutiner for å å avdekke, rette opp og forebygge feil og mangler ved elektrisk anlegg og utstyr.

Radøy Kommune Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Målepunktid. 27061252	Målernr. 00209255	Sakstype Teknisk kontroll
--------------------------	----------------------	------------------------------

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse
Radøy Kommune Mangersnesvegen 23 5936 MANGER Skule-gymsal-barnehage

RAPPORT Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.

5 Internkontroll

Virksomheten hadde ikke sørget for at arbeidstakerne hadde tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. Jf. IK-HMS § 5

Rutiner for kontroll (egenkontroll, fagkyndig kontroll og avvikshåndtering) var ikke dokumentert i internkontrollsystemet for SFO avdelingen. I samtale med vaktmester og ansatte fremkom at informasjon og opplæring med hensyn til internkontroll og krav til forebyggende elsikkerhetsarbeid ikke er slik som forventet.

Radøy kommune må sammen med ansatte sørge for at arbeidstakerne kan medvirke med tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter slik at forebyggende elsikkerhetsarbeid fungerer som tiltenkt og forutsatt.

Tilbakemelding på dette avvik skal gis fra rådmann eller en av vedkommende bemyndiget.

GENERELL ORIENTERING

Generelt gjelder: Eier og bruker av elektrisk anlegg med utstyr er ansvarlig for at elektrisk anlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, jfr "Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg". Virksomheter er underlagt "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter" (Internkontrollforskriften). Det innebærer at virksomheter skal etablere og dokumentere forebyggende rutiner for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr. Systemet skal tilpasses og dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse.

FORSKRIFTER OG DOKUMENTUNDERLAG:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) (§4 og §5)
- Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, (§9)
- Virksomhetens IK-system med tilhørende dokumentasjon

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn: M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring: M Ω	Frist: se vedlagt brev
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	03.07.2014 Dato	 Oddvar Hopland Mob. 916 61 268 oddvar.hopland@bkk.no Underskrift	