

---

**Fra:** Marius Tenden <kontor@hamm-kam.no>  
**Sendt:** fredag 7. september 2018 13.18  
**Til:** Stian Marøy  
**Kopi:** Postmottak Radøy  
**Emne:** Avklaring vedr. søknad om midlertidig brukstillating, Gbnr: 35/20

Hei.

Viser til telefonsamtale.

Beklager att dette ikkje vart omtalt ved søknad om ferdigattest.

Når det gjeld høgden i vedlegg D1.

Data på innmålt grunnmur som ligg mellom 30,91 og 30,93 er målt på topp grunnmur.

Grunnmuren er høg variant med bjelkelag, svill og spongolv gir dette ei høgde på O.K golv H.etg på 31,28, i godkjente teikningar til byggjesaka er denne satt til 31,10, noko som gjer 0,18 differanse. Differansen skuldast med anna, val av bjelkelag, litt forskjell på høgder etc.

Når det gjeld punkt H2.

Dette er målt inn jf. vedlegg D1 til 8.073 mens det i situasjonskart (etter godkjent endringsmelding) er satt til 8.400.

Dette skuldast att i data på innmålt grunnmur er målet tatt litt på skrå, mens det er målsatt vinkelrett frå bustad i godkjent situasjonskart.

Alt i alt vil ikkje desse endringane råke nokon i det heile, inntrykk og bustad vert iht. løyve, med særsmå skilnadar, eg reknar difor ikkje desse differansane for søknadspliktig.

Her er spreidd busetnad, differansen på høgda er 18cm og på plasseringa 32,7cm (om ein ikkje tar omsyn til att måltakinga er skrå i forhold til skissa, noko som gjer ein del mindre differanse), ein har god avstand til grenser og høgda har ikkje noko innverknad for naboar eller omgjevnadane.

Vonar det kan gjevast mellombels brusløyve.

God helg :-)

Med vennleg helsing

Marius Tenden

For



**Org nr:** 983 09 1539 MVA  
**Hella 60**  
**5936 Manger**  
**Mob Marius:** 995 46 989  
**Mob Arne Kjetil:** 920 86 035