



Søknad gnr 55/bnr 7 Kartveit

Beskriving

Våningshuset på Kartveit er ein del av eit tun med våningshus, løe og jordkjellar som skal vere reist midt på 1800-talet. Eine delen av huset skal ha vore flytta frå Sogn og bygd saman med den gamle stova som stod der. Huset er om lag 20m langt og 5 m breidt og har liggande kledning på veggane og torv på taket. I sørvestgavlen og i hjørnet mot sør er det vernemur. Huset er mellom dei best bevarte lemstovene i Radøy og er ein god representant for den typiske byggeskikken på Vestlandet med fleire stover som er sett saman, vernemur på eine kortsida og torv på taket.

Tilstand

Kledninga på huset er, bortsett frå nokre bord i nordveggen, i svært dårleg stand. Ei av årsakene til dette er at kledninga er lagt rett på papp utan sløyfer/lekter som gjev lufting. I tillegg er det isolert mellom opplengene slik at det heller ikkje der er lufting. Kledninga er råteskada, har svertesoppangrep og har teke til å gro til med lav. Det er uvisst om tømra har fått råteskader og.

Inngangsdøra i nordveggen er og råteskadd og må skiftast ut. I sørveggen er eit vindu roteskadd og skiftast ut

Tiltak

Fjerne eksisterande kledning og isolasjon og legge på diffusjonsopen vindsperre og montere ny kledning lik den eldste kledninga i bygget i alfuru. Vindu i sørvegg og ingangsdør må skiftast ut.

Det er fleire tiltak som hastar i huset. Til dømes må vindauga og takrenner skiftast. Vidare må det fjernast tre og buskar frå taket slik at røtene ikkje øydelegg taktekkinga.

Mvh Arild Sætre

Kulturverntenesta i Nordhordland



