

X 6735200


Y 2798500

g-1

Y 279900

Kontroll for Gnr.26 Bnr.19 Bøvågen i Radøy Kommune.

X 6735150



X 6735100



Kontroll av hus, for Gnr.33 26 Bnr.19
 Bøvågen, Radøy Kommune
 Svein Lilletveit
 Dato: 21/08/18

Målestokk 1:500

Innmålingstjenester as

Gorm A. Madsen

INNMALINGSTJENESTER AS



Organisasjonsnr. 979 927 703
Bankgiro: 3624 07 79751

Vår ref:

Deres ref:

Dato: 20.08.18.

Kontroll for Gnr.26 Bnr.19 i Bøvågen i Radøy Kommune.

HUSET PUNKT	TEMA	X	Y
05 1	5000	6735141.973	279903.425
05 2	5000	6735137.298	279913.657
05 3	5000	6735130.567	279910.581
05 4	5000	6735133.185	279904.851
05 5	5000	6735121.361	279899.448
05 6	5000	6735120.935	279898.456
05 7	5000	6735122.390	279895.273
05 8	5000	6735123.418	279894.946
05 9	5000	6735125.510	279895.902
05 10	5000	6735127.485	279891.581
05 11	5000	6735125.393	279890.626
05 12	5000	6735124.966	279889.634
05 13	5000	6735126.421	279886.450
05 14	5000	6735127.450	279886.123
05 15	5000	6735139.092	279891.443
05 16	5000	6735137.035	279895.945
05 17	5000	6735134.852	279894.948
05 18	5000	6735132.878	279899.268
05 19	5000	6735134.333	279899.933
05 20	5000	6735133.709	279901.297
05 21	5000	6735134.619	279901.713
05 22	5000	6735135.243	279900.349
TOMTEN			
05 24	4011	6735104.810	279915.610
05 25	4011	6735112.530	279901.360
05 26	4011	6735124.570	279876.120
05 27	4011	6735126.730	279871.610
05 28	4011	6735153.750	279885.070
05 29	4011	6735140.400	279917.900
05 30	4011	6735134.380	279919.540
05 31	4011	6735123.140	279912.700
05 32	4011	6735108.160	279920.760

Med vennlig hilsen
Innmålingstjenester as

Kjersti K. Madsen

Kontoradresse:
Telefon
Kjersti K. Madsen
Johnny Sandvik

Helgeplasset 144
55 59 02 77 (76)
Mob.tlf.90 78 72 08
Mob.tlf.40 40 23 23

5148 Fyllingsdalen
E.Post: innmal@innmal.no



26-19K

```

-00 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
-01 OOOOOOOOOOOO DDDDDDDDDDD VVVVVVVVVVVV KKKKKKKKKKKK OOOOOOOOOOO
-02 SSSSSSSSSS KKKKKKKK NNNNNNNN TTTTTTTT TTTTTTTT II.III Bk MMMMMMMM
-03 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH VVV.VVVV AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-04 TTTTTTTTTT KKKKKKKK HHH.HHHH DDDD.DDD AAAA.AAA SS.SSS Bk MMMMMMMM
-05 PPPPPPPPPP KKKKKKKK XXXXXXXX.XXX YYYYYYY.YYY ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-06 PPPPPPPPPP KKKKKKKK PPPPPPPP.PPP AAAAAAA.AAA ZZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-07 PPPPPPPPPP KKKKKKKK dXXXXXXX.XXX dYYYYYY.YYY dZZZ.ZZZ Bk MMMMMMMM
-08 Epi E1 E2 E3 E4
-09 Pi Sammenheng FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF MMMMMMMM
-00 Leica Geosystems AG
-00 Instrument:    GX1230 GG      Måledato: 20.08.2018
-00 Målejobb:      26-19      Operatør:Johnny Sandvik
-00 Jobbeskrivelse:innmåling/kontroll av hus
-00 Målt i EUREF89 NN2000
09_91
05 1          5000          6735142.326  279902.673   33.015        0.045
05 2          5000          6735136.639  279915.143   33.087        0.016
09_99
09_91
05 2A        5000          6735138.305  279914.151   33.129        0.037
05 3          5000          6735125.732  279908.355   33.089        0.019
09_99

```

Kjersti K. Madsen
20.08.18.

Målt 2 linjer(vegger) se skisse.