



Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 18.10.2018

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Adresse (Bygg)	Radøy
Kontaktperson (Bygg)	Einar Færø
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168501
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.01 Tillbygg	Luftbehan/Kommunehuset Under, 1 og 2 etg. i tillbygg	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Rustet inntak.	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	20	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	130	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	50	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert SFP	Målepunkt	2.6	%			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	64.9	%			GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	68	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	58	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER INNTAK	FILTER INNTAK	Trykkfall rent	Målepunkt	57	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018

FILTER INNTAK	FILTER INNTAK	Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Trykkfall avtrekk	Målepunkt	116	Pa		TL 158 pa inkl.varmebatteri.	GS2500	19.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE	GJENVINNER ROTERENDE	Driftsstrøm	Målepunkt	0.9	A			GS2500	19.09.2018
REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	19.09.2018
REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	20	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunkt	12.1	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	REGULERING UTEKOMP. TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	21.7	°C			GS2500	19.09.2018
SPJELD AVTREKK	SPJELD AVTREKK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	231	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	231	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	231	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	134	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	134	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	134	V			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 1	Målepunkt	9.9	V / fase / kW / A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 2	Målepunkt	19	V / fase / kW / A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 3	Målepunkt	38	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetingstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøy
Ordrenr: 6168501

VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	4.1	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	4.1	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	4.1	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	5.1	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	5.1	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	5.1	A			GS2500	19.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.01 Tillbygg	Luftbehan/Kommunehuset Under, 1 og 2 etg. i tillbygg	Bytte filter	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	68	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	58	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER INNTAK	FILTER INNTAK	Trykkfall rent	Målepunkt	57	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER INNTAK	FILTER INNTAK	Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	19.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.01 Tillbygg	Luftbehan/Kommunehuset Under, 1 og 2 etg. i tillbygg	Rengjøring vent	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018



Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat

Bygg: Radøy

Ordrenr: 6168501

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK		
36.02 Gamle bygget	Luftbehan/Kommunehuset Kinosal u.etasje, 1.etasje og 2. etasje	Vedlikehold					Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Rustet inntak.	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	74	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	28	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	153	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	315	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert SFP	Målepunkt	4.3	%			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	36.2	%			GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	77	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	100	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	55	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	71	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Trykkfall tilluft	Målepunkt	297	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Trykkfall avtrekk	Målepunkt	296	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	virkningsgrad	Målepunkt	36.2	%			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER PLATE	GJENVINNER KRYSSVARMEVEKSLER	Påfrysings- og avrimingsfunksjon kontrolleres	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
KJØLEBATTERI DX	KJØLEBATTERI DX	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
KJØLEBATTERI DX	KJØLEBATTERI DX	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
KOMPRESSOR HERMETISK	KOMPRESSOR/KULDEMED IUM	Kompressor kontrollert	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
KOMPRESSOR HERMETISK	KOMPRESSOR/KULDEMED IUM	Kompressor kontrollert	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
KOMPRESSOR HERMETISK	KOMPRESSOR/KULDEMED IUM	Driftsstrøm 1	Målepunkt	17	A			GS2500	19.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøy
Ordrenr: 6168501

KOMPRESSOR HERMETISK	KOMPRESSOR/KULDEMED IUM	Driftsstrøm 1	Målepunkt	18	A			GS2500	19.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Kondensator kontrollert	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Vedlikeholdskontroll	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
KONDENSATOR, LUFTKJØLT	KONDENSATOR, LUFTKJØLT	Lett rengjøring utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunkt	17				GS2500	19.09.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	16				GS2500	19.09.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunkt	13.9				GS2500	19.09.2018
REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	REGULERING AVTREKSKOMP TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	20				GS2500	19.09.2018
SPJELD AVTREKK	SPJELD AVTREKK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
SPJELD INNTAK	SPJELD INNTAK	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
STYRING KJØLEMASKIN	STYRING KJØLEMASKIN	El. skap lett rengjort	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 1	Målepunkt	5.7	V / fase / kW / A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 2	Målepunkt	11	V / fase / kW / A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 3	Målepunkt	20.5	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Gruppe 4	Målepunkt	21	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTER I EL 4 GRUPPER	VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER	Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetingstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Lagerlyd	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	15.43	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	15.43	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	15.43	A			GS2500	19.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøy
Ordrenr: 6168501

VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Lagerlyd.	GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	11.88	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	11.88	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	11.88	A			GS2500	19.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.02 Gamle bygget	Luftbehan/Kommunehuset Kinosal u.etasje, 1.etasje og 2. etasje	Bytte filter				Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	77	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	100	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	55	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	71	Pa			GS2500	19.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.02 Gamle bygget	Luftbehan/Kommunehuset Kinosal u.etasje, 1.etasje og 2. etasje	Rengjøring vent				Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
KJØLEBATTERI DX	KJØLEBATTERI DX	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	VIFTE TILLUFT DIR DRIFT 2 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018