
Fra: Trond Sætre <tsaetre@gmail.com>
Sendt: lørdag 22. juni 2019 17.00
Til: Postmottak Radøy; Statens vegvesen region vest
Emne: Problemrapport: Skarp overgang mellom vei og fartshumper

Til Radøy og Statens vegvesen region vest,

[Denne e-posten har blitt sendt til flere administrasjoner som dekker stedet for problemet, da den valgte kategorien er tilgjengelig for disse. Vær så snill å ignorere e-posten hvis dere ikke er korrekt administrasjon for å håndtere denne saken.]

En bruker av FiksGataMi har sendt inn følgende rapport om et lokalt problem som vi tror trenger deres oppmerksomhet.

For å se et kart med en mer presis plassering for dette problemet., eller for å bidra med en oppdatering om problemet, vennligst besøk følgende lenke:

<http://www.fiksgatami.no/report/60641>

Navn: Trond Sætre

E-post: tsaetre@gmail.com

Kategori: Gater/Veier

Tema: Skarp overgang mellom vei og fartshumper

Detaljer: Etter Mangersnesvegen ble asfaltet, er det fremdeles skarpe overganger mellom veien og de 2 fartshumpene. Dette gjelder spesielt den øverste fartshumpen, som i utgangspunktet er ganske brå/høy. (Nærmest Manger sentrum).

Breddegrad: 60.640482

Lengdegrad: 5.039932

Følgende informasjon om nærmeste vei kan være unøyaktig eller irrelevant, hvis problemet er nær flere veier eller nær en vei uten navn registrert i OpenStreetmap.

Nærmeste navngitte vei til nålen plassert på kartet (automatisk generert ved hjelp av OpenStreetMap): Mangersnesvegen (410)

Svar på denne e-posten går til brukeren som sendte inn problemet.

Vennlig hilsen,
FiksGataMi-gruppen

[Denne meldingen ble sendt inn via FiksGataMi, et prosjekt hos foreningen NUUG. Hvis det er en mer passende e-postadresse for meldinger om 'Gater/Veier', vær så snill å gi oss beskjed ved å besøke <http://www.fiksgatami.no/contact>. Dette vil bidra til å forbedre tjenesten for lokalbefolkningen. Vi tar også gjerne imot andre tilbakemeldinger.]