

---

**Fra:** Einar Færø  
**Sendt:** onsdag 28. august 2019 14.12  
**Til:** Grethe Elin Mjelde  
**Kopi:** Olaf Michal Hella; Ståle Villanger; Yngve Kaarstad; Lisbeth Toppe  
Alvær; Postmottak Radøy  
**Emne:** SV: Tilsyn ved Hordabø skule- svar på spørsmål  
**Kategorier:** Arkivert i Websak

Hei!

1. Det er utarbeida ein enkel vedlikehaldsplan for skulen.
2. Leikearealet er ca 10 000m<sup>2</sup>.
3. Kommunalsjef vil sende over dokumentasjon på utført reingjeringsarbeid til rektor.
4. Vaktmeister utfører kontroll av leikeplassutstyr. Han nyttar programmet Norik.
5. Klatreparken vert kontrollert saman med anna leikeutstyr. Sjå pkt 4.
6. Utstyret i gymsal vert også kontrollert av vaktmeister.
7. Vaktmeister «skruer opp temperaturen på vatnet og spyler gjennom». Dette vert gjort to gongar i året.
8. Me kjenner ikkje til at det er gjennomført nye radonmålingar etter 2011.
9. Overgangsfeltet er no merka på nytt etter at det vart lagt ny asfalt. Trafikksikring ved skulen og området kring har vore gjennom ein grundig prosess og vurdert i samband med bygging av ny barnehage på nabotomta. Det er gjort vedtak om at ny barnehage skal ha tilkomst forbi skulen slik som før.

Mvh  
Einar Færø  
Einingsleiar Drift  
Mob.99098153

---

**Fra:** Grethe Elin Mjelde  
**Sendt:** 21. august 2019 14:05  
**Til:** Einar Færø  
**Kopi:** Olaf Michal Hella; Ståle Villanger  
**Emne:** Tilsyn ved Hordabø skule

Hei.

I dag ble det utført tilsyn ved Hordabø skule etter *Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler*.

I den sammenheng var det en del spørsmål rektor ikke kunne svare på, som jeg håper du kan besvare:

1. Er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for Hordabø skule?
  - Vedlikeholdsplan skal sikre at teknisk og funksjonell standard blir opprettholdt for hele bygningsmassen. Denne bør være et styringsdokument for kartlegging av vedlikeholdsbehov med påfølgende kostnader på kort og lang sikt.
2. Oversikt over ca. leikeareal ute?
3. Kan det ved hovedrengjøring sendes dokumentasjon på utført arbeid til rektor?

4. Hvem har ansvar for kontroll og sjekk av lekeplassutstyr? Blir kontroll utført etter gjeldene forskrifter?
  - *Leikeplassutstyr må kontrollerast jamleg etter «Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr»*  
*I tillegg kjem «Standarden» ; NS-EN 1176 del 1-7 og del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag.*
5. Blir «klatrepark» kontrollert jevnlig med hensyn på sikkerhet (utstyr og underlag)? Hvem utfører dette?
6. Hvem kontrollerer utstyr i gymnastikksal, og blir dette dokumentert?
7. Blir det utført rengjøring av dusjanlegg for å forebygge legionellasmitte? Hvem gjør dette og hva blir gjort? Hvor ofte?
  - Viser til «Vannrapport 123»:  
<https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/forebygging-legionellasmitte-veiledning.pdf>
8. Radonmåling i 2011 viste noe forhøyede verdier i Bygg 2 - personal. Er det utført tiltak evt. nye målinger? (Se vedlagte målerapport fra 2011).
9. Trafikksikring:
  - Ser at det er lagt ny asfalt utenfor skolen, men det er ikke merket for bl.a. overgang. Når vil dette bli utført?
  - Fartsdumper er «små» og det ble opplyst at det forekommer at bilister kjører fort forbi skolen. Vil tiltak bli utført?
  - Vil det bli utført mer trafikksikring rundt skolen? Skoleveien (opp mot boligfelt) bør ha begrenset biltrafikk for å ivareta trafikksikkerheten til elevene.
    - Det ble opplyst at vei til nye Bø barnehage skal gå forbi skolen og opp i boligfeltet. Dette vil bidra til mer trafikkfarlige forhold for elevene. Hvordan har kommunen tenkt å ivareta trafikksikkerheten til elevene ved Hordabø skule?

Håper du kan finne svar på mine spørsmål så raskt som mulig og innen 1.9.19.  
Lurer du på noe, er det bare å ta kontakt.

Mvh

**Grethe Elin Mjelde** | Teknisk-hygienisk ingeniør – Miljøretta helsevern

E-post: [mjge@lindas.kommune.no](mailto:mjge@lindas.kommune.no) | Telefon: + 47 56 37 57 70 / + 47 950 19 609

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)

