
Fra: Wenche Frantzen <wenfra1@gmail.com>
Sendt: 14. april 2015 22:58
Til: Postmottak Radøy
Emne: Farleg veg
Vedlegg: 20215_10206749240753728_3852057342447455632_n.jpg;
10991411_10206749241353743_572723511533684837_n.jpg;
11150503_10206749240033710_9190835885594616009_n.jpg

Hei!

Vedlagt er det biletet av eit lite vegstykke på Slettevegen, mellom Helland og Dalland. På dette smale vegstykket er muren no så låg at den er i ca. ankelhøgde på ein voksen person. I tillegg har den byrja å rase ut. Her ferdast det born både til fots og på sykkel. Kjem det ein litt aggressiv bilførar forbi når ein er på det smalaste, og spesielt der som muren har rasa ut, kan ein fort forsvinne over kanten. Og fallhøgda er stor nok til at det kan få stygt utfall. Eg sjølv har heldigvis (så langt) ikkje opplevd å stå på det punktet når det kjem buss eller andre store kjøretøy. Mitt ynskje er at det vert gjort ei synfaring og ei vurdering av situasjonen, så snart som råd er. På førehånd, takk.

Mvh
Wenche Frantzen