



Min Side - Radøy kommune

[Eier](#) | [Forvalter](#)[Hjem](#)[Anlegg](#)[Min:info](#)[Anlegg til kontroll](#)[Tilbakemeldinger](#)[Loggut](#)

Periodisk kontroll

NInr 3126001059
Navn **Radøy Kunst Senter**
Gateadresse **Radøyvegen 2590**
Egen ref.
Eier **Radøy kommune**
T: F:
Leverandør [50023 Thyssen Elevator AS](#)
Fabrikasjonsnr: 11515
Servicefirma [50207 ThyssenKrupp Elevator AS](#) [\[Endre\]](#)
. 23 17 37 00
23 17 37 30
Tilsynsperson **Roger Gjerstad** 56370006 91636223
Jan-Magnus Drivenes 56370082 komune
Status Fakturert

Norsk Heiskontroll ved **Ingvald Eilert Sagstad** (IES), 95 92 26 43, E-post: ies@nhk.no foretok den **19.01.2016** Periodisk kontroll av løfteinnretning NInr **3126001059** i samsvar med bestemmelsene i NS 3810:2011, og med hjemmel i planbygningssloven, samt Teknisk forskrift i det omfang myndighetene har bestemt.

Frist for tilbakemelding: 01.05.2016 IKKE TILBAKEMELDT [Tilbakemeldingsskiema](#)

Ved ovennevnte kontroll og prøving ble det registrert følgende feil og mangler:

1.0 APPARATSKAP

Ingen feil eller mangler ble registrert.

2.0 STOPPNIVÅER

Ingen feil eller mangler ble registrert.

3.0 PLATTFORM / SETE

3.1 Heisen "fusker" på den ene armen.

4.0 ANNET

Ingen feil eller mangler ble registrert.

© Kopirett Stiftelsen Norsk Heiskontroll. [Dette nettstedet benytter Cookies](#)