

Dato:  
13.12.2016

Saks nr.  
162855

Borgund Solve  
c/o Gro Borgund  
Raunholmskogen 27  
5936 MANGER

## Forhåndsvarsel Rapport fra kontroll utført den 13.12.2016.

Vedlagt følger rapport fra kontroll av ditt elektriske anlegg.

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet. Kontrollrapporten angir også hvilke forskriftsmessige krav som dermed ikke er oppfylt. Arbeid i fast installasjon skal utføres av registrert elektroinstallatør.

Med bakgrunn i de feil og mangler som ble avdekket under kontrollen, forhåndsvarsles du om at Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) vurderer å treffe vedtak med plikt til å rette de feil og mangler som fremgår av vedlagte tilsynsrapport av 13.12.2016. Ved et eventuelt vedtak, vil det samtidig bli satt en frist for når retting skal være utført.

**Rettes de påviste feil og mangler innen 13.03.2017, vil saken bli avsluttet og vedtak vil ikke bli fattet.**

Bekreftelse med tilfredsstillende dokumentasjon sendes til [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller postadresse BKK Elsikkerhet AS, postboks 7050, 5020 Bergen. Bekreftelse kan også oversendes fra utførende elektroinstallatør.

Du har rett til å uttale deg i sakens anledning, jf. forvaltningsloven § 16. Frist for å komme med eventuelle kommentarer, er 13.03.2017.

Dersom du unnlater å benytte deg av retten til å uttale deg, vil DLE legge til grunn de opplysninger som står i kontrollrapporten i den videre saksbehandlingen.

Du har rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter, jf. Forvaltningsloven §§ 18 – 19.

Kontrollen ble utført i henhold til lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 3 og forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 7.

Du kan ta kontakt med BKK Elsikkerhet AS, på telefon 55 12 95 00 eller på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) vedrørende saken.

Med hilsen  
BKK Elsikkerhet AS

Oddvar Hopland  
Saksbehandler

Vedlegg: Kontrollrapport.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Elsikkerhet AS, og har derfor ingen signatur.

---

<b>Postadresse:</b> BKK Elsikkerhet AS Postboks 7050 5020 BERGEN	<b>Besøksadresse:</b> Kokstadvegen 37 BERGEN	<b>Telefon:</b> 55 12 95 00 <b>Telefax:</b> 55 12 70 01 <b>E-post:</b> <a href="mailto:elsikkerhet@bkk.no">elsikkerhet@bkk.no</a> <b>Web:</b> <a href="http://www.bkk.no">www.bkk.no</a>	<b>Org.nr:</b> 994 302 299
---	--	---	----------------------------

Borgund Solve  
c/o Gro Borgund  
Raunholmskogen 27  
5936 MANGER

Målepunktid.  
27061436

Målernr.  
9532946

Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Borgund Solve  
Raunholmskogen 4  
5936 MANGER  
Husvære nr. 2, prestmarka

#### RAPPORT

Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten.

**Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur med underskrift fra utførende elektroentreprenør.**

#### Rapport

Det ble ved kontroll den 13.12.2016 funnet følgende feil/mangler:

#### BOLIG, BOLIG, RAUNHOLMSKOGEN 4B

*Bjørn Dalvang (Radøy kommune) var til stede under tilsynet. Rapport sendes Radøy kommune med kopi til leietaker.*

1 Vaskerom

Utstyr/anleggsdel hadde varmgang. Jf. fel § 22

*Stikkontakt har tilløp til varmgang (tilløp til fargeforandring i stikkontakt).*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  1,8 M $\Omega$	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M $\Omega$	<b>Frist:</b>  <b>se vedlagt brev</b>
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	13.12.2016 Dato	..... Underskrift	