



ARBEIDSTEGNING

|   |      |        |                    |        |  |
|---|------|--------|--------------------|--------|--|
| Rev.  | Dato | Sign.  | Revisjonen gjelder |        |  |
| Oppdragsgiver   |      |        |                    |        |  |
| Mønger 1 AS   |      |        |                    |        |  |
| Prosjekt  |      |        |                    |        |  |
| Langhøyane, Mønger. 1. byggetrinn.  |      |        |                    |        |  |
| Detalj inspeksjon-/stakekummer og sandfangskummer.                              |      |        |                    |        |  |
| Tegn.   | ANH  | Kontr. | ANH                | Godkj. |  |
| Date: 23.02.16  |      |        |                    |        |  |
| Målestokk: 1:20   |      |        |                    |        |  |
| Format: A1  |      |        |                    |        |  |
| Prosjekt nr. 6315   |      |        |                    |        |  |
| Tegningsnr. GH21  |      |        |                    |        |  |
| Fabrikkgaten 7B<br>5059 Bergen<br>Tlf. 55 59 82 60<br>e-post: post@haugenwva.no |      |        |                    |        |  |