

**Original**Dato:  
21.09.2017Saks nr.  
165092

Radøy Kommune  
Radøyvegen 1690

5936 MANGER

Målepunktid.  
27062525Målnr.  
9541573Sakstype  
Teknisk kontroll

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse

Radøy Kommune  
Grønåltegen 10  
5936 MANGER  
Grønnåltegen, vert.delt sør

**Tilsyn av elektriske anlegg**

I henhold til Lov av 24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr og forskrifter utferdiget med hjemmel i denne loven, utøves det tilsyn av elektriske anlegg og med at påbud er etterkommet. Det henvises her til Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 7 og 9.

Kontroll utført av  
Oddvar HoplandBehandles av  
Anders Helle

## Purring vedrørende utbedring av feil i henhold til DLE's vedtak Kontroll utført den 08.02.2017.

Den fastsatte fristen for utbedring av feil/mangler er utløpt. Vi har ikke mottatt melding om at påpekte feil/mangler er utbedret. Er feil/mangler utbedret, eller dersom rapporten er levert til en elektroinstallatør, ønsker vi tilbakemelding om dette snarest. (Med navn på engasjert installatør.)

Du gjøres med dette oppmerksom på alvoret ved å neglisjere påpekte feil/mangler. Manglende utbedring av påpekte feil/mangler er informasjon som er offentlig tilgjengelig ihht. Offentlighetsloven. Informasjonen vil dermed på forespørsel kunne bli utsendt til media, forsikringsselskaper, politi, eiendomsmeglere eller andre som retter forespørsel om innsyn til oss.

Det presiseres at alle elektriske anlegg og alt elektrisk utstyr skal være i en slik stand at de ikke frembyr fare for liv, helse og materielle verdier, jf. lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 2. Nærmere bestemmelser om krav til anlegget, er gitt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (fel.)

Saken vil i denne omgang ikke bli fulgt opp videre fra vår side. Når vi eventuelt mottar bekreftelse om at påpekte feil/mangler er utbedret, vil saken bli avsluttet.

Du kan ta kontakt med Det lokale eltilsyn, på epost [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no) eller telefon 55 12 95 00, helst mellom klokken 10:00 og klokken 14:00, dersom det er noen spørsmål.

Med hilsen  
BKK Nett AS  
Det lokale elektrisitetstilsyn

Gunnar Berge  
Saksbehandler  
Sign.

Helge Antoniazzi  
Saksbehandler  
Sign.

Dette brevet er godkjent elektronisk i BKK Nett AS, Det lokale elektrisitetstilsyn, og har derfor ingen signatur.

Postadresse:  
BKK Nett AS  
Postboks 7050  
5020 BERGEN

Besøksadresse:  
Kokstadvegen 37  
BERGEN

Telefon: 55 12 95 00  
Telefax: 55 12 70 01  
E-post: [elsikkerhet@bkk.no](mailto:elsikkerhet@bkk.no)  
Web: [www.bkk.no](http://www.bkk.no)

Org.nr: 994 302 299

Radøy Kommune Radøyvegen 1690  5936 MANGER
---

Bruker/Anleggsadresse/Beskrivelse Radøy Kommune Grønålvengen 10 5936 MANGER Grønnålvæien, vert.delt sør
---

Målepunktid. 27062525	Målernr. 9541573	Sakstype Inspeksjon
--------------------------	---------------------	------------------------

<b>RAPPORT</b> Rapporten beskriver de feil og mangler som ble funnet ved kontroll. Kontrollen er utført i samsvar med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps krav til offentlig kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av kontrollrapporten. <b>Melding om rettingsarbeidet slik det er utført punkt for punkt i henhold til rapporten, påføres rapporten og sendes i retur.</b> <b>Punkt under avsnittet "Orientering" trenger ingen tilbakemelding.</b>
---

## Rapport

Det ble ved kontroll den 08.02.2017 funnet følgende feil/mangler:

### UTLEIEBOLIG, RADØY KOMMUNE

*Personale fra kommunen var med under tilsynet.*

- |   |         |   |
|---|---------|---|
| 1 | Stue    | Utstyr/anleggsdel var brukt/montert feil. Jf. fel § 36<br><br><i>lampe i tak henger etter ledningene.</i>   |
| 2 | Kjeller | Spenningsførende deler var ikke tilstrekkelig isolert/skjermet mot tilfeldig berøring. Jf. fel § 20<br><br><i>Stikkontakt hadde knust deksel.</i>                     |
| 3 | Kjøkken | Utstyr var ikke rengjort. Jf. fel § 9<br><br><i>Elektrisk utstyr / stikkontakter etc var tilsmusset / skitten. Må rengjøres pga risiko for krypestrøm / varmgang.</i> |

### ORIENTERING

*Radøy kommune er ansvarlig for at elektrisk anlegg med utstyr, som kommunen eier og drifter, er i forskriftsmessig stand og at utstyr blir brukt og strømforsynt som tiltenkt, jfr Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, §9.*

*Kommunen er underlagt Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften). Det innebærer at forebyggende rutine for drift og vedlikehold av elektrisk anlegg med utstyr er etablert og fremkommer av internkontrollsystemet (§4, §5 og §6).*

RETTELSE ER UTFØRT AV:	Isolasjonsmotstand ved tilsyn:  2 M Ω	Isolasjonsmotstand etter utbedring:  ..... M Ω	<b>Frist:</b> <b>se vedlagt brev</b>
..... Dato Underskrift montør	Kontroll utført av: Oddvar Hopland		
..... Dato Stempel og underskrift registrert faglig ansvarlig	10.02.2017 Dato	..... Underskrift	